

先锋街道润锋花苑三期地块土壤污染状况调查报告公示

项目名称：先锋街道润锋花苑三期地块土壤污染状况调查项目

委托单位：南通市通州区先锋街道办事处

调查单位：江苏伟恒土壤治理科技有限公司

先锋街道润锋花苑三期地块位于江苏省南通市通州区先锋街道周圩村七组和十二组，地块占地面积约13805平方米(合计约28.2075亩)，地块东至富锋路绿化带，南至世纪大道绿化带，西至三角竖河，北至润锋花苑一期。土地使用权人为南通市通州区先锋街道办事处。本地块东侧为富锋路，隔路为民宅、农田、荒地；西侧为三角竖河，隔河为润锋花苑一期、市场监督管理局（先锋分局）；南侧为世纪大道，隔路为三角竖河、周圩中心横河、农田、荒地；北侧为润锋花苑一期、农田。

本次调查地块规划用途为居住用地(R)，属于GB36600-2018中规定的第一类用地。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)规定要求，本次调查采用专业判断法的方法进行布点，共布设土壤采样点13个(表层采样点4个，深层采样点8个和土壤对照点1个)，表层采样深度0-0.5m，深层采样深度2.5m，送检土壤样品45个。

本次调查结果表明，先锋街道润锋花苑三期地块不属于污染地块，符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第一类建设用地标准，可以作为住宅及服务设施用地、商业服务业设施用地（RB）使用。

本次公示时间不少于 60 个工作日。公众对本项目有生态环境相关意见的，应当在本公告之日起 60 个工作日内提出。公示期间，对公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

联系人：程玉林

联系电话：13912711587

通讯地址：江苏省南通市开发区崇州大道 60 号 11A602 室