

通州区二甲镇北潭村 16 组新建住宅宅基地地块土壤 污染状况调查报告公示

项目名称：通州区二甲镇北潭村 16 组新建住宅宅基地地块土壤污染状况调查报告项目

委托单位：南通市通州自然资源和规划局二甲所

调查单位：江苏伟恒土壤治理科技有限公司

通州区二甲镇北潭村 16 组新建住宅宅基地地块位于江苏省南通市通州区二甲镇北潭村 16 组，占地面积 719.65 平方米（约 1.08 亩），土地使用权人为二甲镇北潭村集体。本地块调查范围为通州区二甲镇北潭村 16 组新建住宅宅基地地块整个区域。该地块北侧为农具仓库、荒地（遗留草莓大棚骨架）及草莓大棚；西侧为荒地（遗留草莓大棚骨架）；南侧为民宅、荒地（遗留草莓大棚骨架）；东侧为乡间小路，隔路为民宅及水塘。

本次调查地块规划用途为居住用地（R2），属于 GB36600-2018 中规定的第一类用地。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）规定要求，本次调查采用系统布点法（20 m×20 m）在本地块布设土壤快速检测点位，共布设采样点 3 个，土壤对照点 1 个，采集到土壤样品 4 份。

本次通州区二甲镇北潭村 16 组新建住宅宅基地地块土壤污染状况调查结果表明，本地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源，该地块不属于污染地块，无需开展第二阶段调查，土壤污染状况调查活动可以结束，地块满足规划为居住用地用途的土壤环境质量要求。

本次公示时间不少于 60 个工作日。公众对本项目有生态环境相关意见的，应当在本公告之日起 60 个工作日内提出。公示期间，对公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

联系人：景睿贤

联系电话：15306295007

通讯地址：江苏省南通市开发区崇州大道 60 号 11A602